

FREELANDER 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Приведенную в настоящем приложении информацию следует использовать совместно с «Руководством по эксплуатации» (номер публикации LRL 38 02 56 901).
В Руководстве по эксплуатации допущена ошибка в графических значках на подрулевом переключателе управления стеклоочистителями/омывателями.
В Приложении показаны правильные варианты.

Номер публикации LSB 38 02 56 901

© Land Rover 2008


ИЗМЕНЕНИЯ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Режимы работы стеклоочистителей
Заменяет рисунок E80683
в Руководстве по эксплуатации.




LAN1893

Изменение задержки в прерывистом режиме
Заменяет рисунок E80684
в Руководстве по эксплуатации.



E80469

Регулировка чувствительности
Заменяет рисунок E80684
в Руководстве по эксплуатации.


E80469


ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Заменяет рисунок E80679
в Руководстве по эксплуатации.


E80471

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Заменяет рисунок E80730
в Руководстве по эксплуатации.



E80472